

O Vereador abaixo subscrito, vem apresentar à Mesa Diretora e solicitar o encaminhamento da seguinte:

INDICAÇÃO

Que a Administração Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, proceda com serviços de revisão e manutenção da cobertura do Ginásio Orlando Eckert, no Bairro Centro.

Indica-se a necessidade de se recuperar os pontos onde o telhado foi danificado, os quais resultaram em goteiras.

Justifica-se com a segurança dos alunos e demais usuários do prédio, tendo em vista que a quadra fica molhada em dias de chuva, causando risco de quedas, com fraturas que podem ser graves.

Não se tem um orçamento para tanto, sendo que as dotações deverão ser encontradas nas contas previstas para a pasta acima citada.

Certo de ter a atenção do Poder Executivo Municipal.

José Roque Gerhardt